

Technický popis majetku, vady

PHM: Natural 95	Nomenklatura: 081 040 290 018	Barva: Šedá	B 203 721
Typ: Hyundai Tucson 1.6 130 kW	Druh:	Stav paliva : 1/4	
RZ: 5L0 7863	Obsah válců: 1591 cm3	VIN: TMAJ2812HJJ542494	Počet míst: 5
	Datum první registrace: 2017	TP: UI 480000	
Stav tachometru: 212.633 KM	Technická kontrola : 08/2024	ORV: UAR 172366	
	Plní emisní stupeň „EURO“ 6 - bez poplatku za převod na nového majitele.		

Motor a příslušenství

Motor s automatickou převodovkou se jeví jako funkční. Poškozený chladič a části motoru v důsledku dopravní nehody. Znečištěný motorový prostor.

Karoserie

Vozidlo je poškozeno v přední části. Poškozeny jsou přední nárazník,maska, chladič, levý přední blatník s podběhem, kapota a levé přední světlo. Levé zadní dveře vykazují známky koroze. Na střeše jsou otvory po demontáži služebního vybavení.

Interiér

Interiér je provozně znečištěný a opotřebovaný. Prosezené a potrhané přední sedačky . V palubní desce jsou otvory po demontáži vybavení. Ohmataný volant a páka voliče automatické převodovky.

Podvozek

Podvozek se jeví jako funkční, avšak pravděpodobně došlo k jeho poškození důsledkem nehody.

Řízení

Řízení je provozně opotřebované a jeví se jako funkční. Nelze vyloučit jeho poškození důsledkem nehody.

Brzdy

Brzdy jsou opotřebené, ale funkční. Brzdové kotouče a brzdové obložení vykazují známky koroze.

Pneumatiky

4x zimní pneumatiky zn. SAVA. Rozměr 225/60 R17. Vzorek - 50%. Jedna pneumatika je poškozená. 4x letní pneumatiky zn. NEXEN. Rozměr 225/60 R17. Vzorek 70%. Podřené ALU disky.

Poznámka

Povinná výbava je umístěna v zavazadlovém prostoru. K vozidlu jsou k dispozici 2 klíče.