

Seznam nabízených vozidel

B/RZ	TYP	r.v.	ujeto km	POZNÁMKA
62 171 KIO 51-73	VW Transporter 2,5 - 85 kW	1996	nezjištěno	Vozidlo nestartuje, koroze kovových dílů a průsak oleje, silná koroze brzd. systému, pneumatiky - zteřelé.
71 689 3SY 9401	Audi A6 3,2 FSi - 188 kW 4x4 DSG	2004	183 956	Vadné katalyzátory, lambda sondy, netěsnost pod víky hlav válců, promáčklý levý práh, mírná koroze
72 388 1T3 9386	VW Transporter 2,5 TDi-96Kw	2005	174 246	Motor původní-celkově opotřebený, karosérie a podvozek zasaženy korozí, řízení a brzdy celkově opotřebený stářím
73 179 2T7 1935	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	2006	232 034	Motor je hlučný, koroze držáků, vyhráté gumové a plastové díly, úkapy oleje, opotřebený lak, vůle v čepích
73 871 3SY 9403	Audi A6 3,2 FSi - 188 kW 4x4 DSG	2007	160 700	Motor je původní - jede v nouzovém režimu (závada plynového pedálu), mírná vůle čepů řízení, karoserie a podvozek odpovídá stáří vozidla
74 117 3T7 7139	VW Transporter 2,5 TDi - 96 kW	2008	351 845	Motor je původní, zvýšená spotřeba provozních kapalin, karoserie je zasažena korozí
74 628 4T47492	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2008	245 636	Motor je původní, zvýšená spotřeba mot. oleje, karoserie je zasažena korozí, interiér opotřebovaný provozem
75 010 2M5 4263	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2008	246 644	Motor je původní, zvýšená spotřeba provozních kapalin, karoserie je zasažena korozí, interiér opotřebený provozem
75 154 4T4 7539	Š. Octavia II 1,8 – 118kW	2008	163 819	Vozidlo po DN – poškozená přední část vozidla, motor plně funkční, nutná oprava spojky.
75 464 5T7 8135	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2008	183 718	Slabý výkon motoru, zvýšená spotřeba provozních kapalin, částečná koroze karoserie, interiér opotřeben provozem.
76 908 6T0 2638	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2015	119 574	Výměna motoru z jiného vozu-bez tlaků (najeto 214095 km) nestartuje, bez provozních kapalin, mírná koroze karosérie.
201193 9T96953	Š. Octavia III Combi 1,4 – 110kW	2009	221186	Motor je původní, zvýšená spotřeba mot. oleje, karoserie je zasažena korozí, interiér opotřebovaný provozem
77 045 9T3 1408	Š. Octavia II 1,6 – 75kW	2009	261 979	Motor je původní, motor i převodovka byly zaplaveny baterie má sníženou kapacitu, zašlý lak ,interiér opotřeben.
77 215 6T3 0835	Š. Fabia Combi 1,4 - 63 kW	2009	280 026	Motor je původní, únik oleje kolem olejové vany, karoserie je zasažena korozí, interiér opotřebený provozem
77 566 6T7 3681	Š. Octavia II 1,6 – 75kW	2010	211 013	Motor má snížený výkon, zvýšená spotřeba provozních kapalin, částečná koroze karoserie, interiér opotřeben.
77 642 6T3 4731	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2010	148 028	Motor původní, mírný průsak oleje, poškozené vypínání spojky-nelez řadit, karoserie zasažena korozí.
78 561 6T7 4836	Š. Octavia II 1,6 – 75kW	2011	200 093	Motor je původní, zvýšená spotřeba mot. oleje, karoserie je zasažena korozí, interiér opotřebovaný provozem
78 568 6T8 6149	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2011	246 841	Slabý výkon motoru, zvýšená spotřeba provozních kapalin, částečná koroze karoserie, interiér opotřeben provozem.
78 570 7T4 0258	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2011	237 548	Motor je původní, zvýšená spotřeba mot. oleje, karoserie je zasažena korozí, interiér opotřebovaný provozem
78 592 7T4 0683	Š. Octavia II Combi 1,6 – 75kW	2011	266 647	Slabý výkon motoru, zvýšená spotřeba provozních kapalin, částečná koroze karoserie, interiér opotřeben provozem.
79 053 7T8 7953	Ford Mondeo Combi 1,6 – 118kW	2012	212 851	Motor je poškozený - proražená olejová vana prasklou ojnici 4.válce, poškozen zadní nárazník a levé zpětné zrcátko, interiér opotřebený - uvolněné uchycení sedadla řidiče, nefunkční navíjení pravého zadního bezpečnostního pásu.
79 520 1TU 4179	Š. Superb II 3,6 - 191 kW 4x4	2013	299 204	Motor původní, zašlý a poškrábaný lak, praskliny na čelním okně, opotřebovaný interiér, nefunkční lambda sondy, vadný katalyzátor, vůle kulových čepů, koroze brzdového potrubí, únik brzdové kapaliny na levém zadním kole
79 579 8T0 3579	VW Transporter 2,0 TDi - 103 kW 4x4	2013	167 054	Stav motoru odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů, snížená kapacita akumulátoru, znečištěný interiér.

200 530 9T5 9163	VW Transporter 2,0 TDi 132 kW Monitoring	2015	185 755	Motor je nefunkční - nízký tlak ve válcích (došlo k propálení pístů), částečná koroze karoserie, interiér opotřeben, snížená účinnost brzd - koroze brzdového potrubí.
200 611 9T5 9725	VW Transporter 2,0 TDi 132 kW Monitoring	2015	293563	Motor vykazuje velkou spotřebu motorového oleje, vadný EGR ventil, částečná koroze karoserie, interiér opotřeben.
200 614 9T6 1386	VW Transporter 2,0 TDi 132 kW Monitoring	2015	227512	Motor je původní, zvýšená spotřeba mot. oleje, karoserie je zasažena korozí, interiér opotřebovaný provozem
200 748 9T5 9386	Hyundai iX35 2,0 - 122 kW 4x4	2015	95593	Závada na motoru (opotřebené ojnicí ložiska), lak a interiér odpovídá stáří vozu, Snížená účinnost tlumičů a brzd.
200 961 OVY 6492	VW Passat 1,9 Tdi	1998	152233	Vozidlo nepojízdné - bez klíčů, karoserie a interiér jsou opotřebované – odpovídají stáří vozu, baterie nedrží kapacitu ani po nabití.
201 764 9T9 6937	Š. Octavia III 1,8 - 132 kW	2015	295800	Motor je původní, vozidlo po nehodě, poškozená přední náprava a to příčné rameno, těhlice, náboj kola, disk, pneumatika, spojovací tyč, částečná koroze karoserie, interiér opotřeben provozem.