

Registrační značka	8P18876	Jméno zákazníka	správa Lány	Jméno zákazníka	Lesní
Datum	31.10.2024	Firma	Lesní správa Lány	Telefon zákazníka	
Stav km při příjezdu	105 228	Stav km při odjezdu	0		
Zakázka	BL20242022	Úkol	1	Typ	Externí
VIN	SALEA7BN2L2023916	Model	Land Rover Defender		
		Celkový čas	4,10 h	Mechanik	

Popis úkolu	Svítí kontrolka motoru
-------------	------------------------

SRO	Popis	Autorizováno	Čas
851806	Načtení DTC a kontrola motoru	Jindřich Dušek 01.11.2024 07:39:16	0,50 h
122501	Test kompresí motoru manuálně	Jan Sladek 25.11.2024 16:05:44	1,50 h
Celkem			2,00 h

Diagnostika

na čtení dtc, Provedeno měření kompresí, hladina motorového oleje je nedostatečná, kontrola olejového filtru v pořádku, rozdíl kompresních motorů 10%, doporučená výměna motoru

Celkem 0,00 h

Ověřená závada

Oprava

provedení demontáže vstřikovačů

provedení měření tlaku ve válci viz foto

tříkrát 12 barů jedenkrát 18

doporučená výměna motoru plus sání plus EGR ventil

122501 Aleš Mach 497866 26.11.2024 09:14:35 - 13:20:48 4,10 h

Celkem 4,10 h

Technik




Photo-Diagnosis-BL20242022-c4ee6c7c-3af6-4bc1-a3fd-bfa42dae26a0-20241031151844288.jpg



Photo-Diagnosis-BL20242022-c4ee6c7c-3af6-4bc1-a3fd-bfa42dae26a0-20241031151913043.jpg




Photo-Diagnosis-BL20242022-c4ee6c7c-3af6-4bc1-a3fd-bfa42dae26a0-20241031155513884.jpg



Photo-Repair-BL20242022-c4ee6c7c-3af6-4bc1-a3fd-bfa42dae26a0-20241126101523263.jpg



Photo-Repair-BL20242022-c4ee6c7c-3af6-4bc1-a3fd-bfa42dae26a0-20241126102103648.jpg



Photo-Repair-BL20242022-c4ee6c7c-3af6-4bc1-a3fd-bfa42dae26a0-20241126102105283.jpg




Photo-Repair-BL20242022-c4ee6c7c-3af6-4bc1-a3fd-bfa42dae26a0-20241126111516813.jpg




Photo-Repair-BL20242022-c4ee6c7c-3af6-4bc1-a3fd-bfa42dae26a0-20241126111518416.jpg



Photo-Repair-BL20242022-c4ee6c7c-3af6-4bc1-a3fd-bfa42dae26a0-20241126111926145.jpg

Registrační značka	8P18876	Jméno zákazníka	správa Lány	Jméno zákazníka	Lesní
Datum	31.10.2024	Firma	Lesní správa Lány	Telefon zákazníka	
Stav km při příjezdu	105 228	Stav km při odjezdu	0		
Zakázka	BL20242022	Úkol	2	Typ	Externí
VIN	SALEA7BN2L2023916	Model	Land Rover Defender		
		Celkový čas	0,00 h	Mechanik	

Popis úkolu	Doplnit provozní kapaliny
--------------------	---------------------------

SRO	Popis	Autorizováno	Čas
101020	Doplnění provozních kapalin	Jindřich Dušek 01.11.2024 07:39:16	0,50 h
Celkem			0,50 h

Diagnostika	
Celkem	0,00 h

Ověřená závada

Oprava	
Celkem	0,00 h