

Dlouhodobý majetek

Inventární číslo	Název	Důvod vyřazení	Rok zařazení
1045	Server HP DL380G6	zastaralé, pro současné použití příliš nízký výkon	2009
1051	Disková police HP MSA 2000	vadný řadič pro disky	2010
1054	Server HP DL380G6	vadný zdroj	2010
1055	Server HP DL380G6	porucha firmwaru	2010
1056	Server HP DL380G6	samovolně se vypíná	2010
1057	Server HP DL380G6	vadné chlazení – přehřívá se	2010
1085	Diskové pole HP P2000	vadný řadič pro disky	2011
1089	Disková police	zastaralá a velmi opotřebena používáním	2012
1093	Server HP DL380	vadné i/o	2012
1137	Server HP DL380 Gen9	samovolně se vypíná a zapíná	2015
1146	Server HP DL380G6 E5520	vadný i/o	2009
1156	Server HP DL380 Gen9	vadné výstupní konektory	2017
1164	Notebook MacBook Pro	porucha základní desky, ntb nelze spustit	2018
1180	Velkokapacitní tiskárna HP	vadný podavač papíru	2018
1149	Switich cluster 16 portový	nestabilní data flow	2016
1150	Switch cluster 16 portový	vadné porty	2016
1154	Diskové pole IBM	vadný řadič pro disky	2017
1157	UPS Eaton	vadná přepěťová ochrana	2017
1158	UPS Eaton	slabá baterie	2017
1052	SAN switch	vadný zdroj	2010
1053	SAN switch	vadný zdroj	2010
1079	Disková police	nestabilní při vyšší zátěži	2011
1091	Disková police	nestabilní při vyšší zátěži	2012
1094	Server HP DL380 Gen	přehřívá se a vypíná	2012
1095	UPS HP	slabá baterie	2012
1096	UPS HP	porucha spínače baterie	2012
1108	Netapp Fass2240	samovolně se vypíná a zapíná	2013
1109	Expanzní police	vadné PSU	2013
1138	Diskové pole NetApp	vadné sloty pro disky	2015

1139	Diskové police NetApp	nefunkční console port	2015
1147	Server HP DELL	vadný i/o	2016
1151	Switch Core HP	vadné chlazení – přehřívá se	2016
393	Příručka výpůjčního pultu	Nízká stabilita	1976

Drobný dlouhodobý majetek

10019	Notebook Thinkpad	velmi opotřeben – špatný obraz	2019
10024	Notebook Thinkpad	vadná základní deska, ntb nelze spustit	2019
10083	Wifi a LAN modem	vadná anténa	2019
10084	Wifi a LAN modem	vadná anténa	2019
10121	monitor HP	vadný zdroj	2020
10134	UPS	vadná baterie	2020
10165	UPS	vadný přívodní kabel	2020
10191	UPS	vadná baterie	2020
10202	monitor HP	obraz zrní	2020
10217	snímač čárových kódů	čte chybně	2020
10323	PC	vadný mb	2020
10330	PC	samovolně se vypíná	2020
10343	laserová čtečka	čte chybně	2020
10344	laserová čtečka	vadné usb	2020
10356	laserová čtečka	vadné usb	2020
10365	laserová čtečka	snímá jen pravou polovinu	2020
10382	Routr Huawei	vadné napájení	2020
10443	Kamera Rally	vadný motor	2020
10493	Philips LCD	obraz šumí	2020
10497	Philips LCD	obraz zrní	2020
10525	monitor Philips	vadný zdroj	2020
10529	monitor Philips	vadný LED panel	2020
10548	monitor Philips	vadný input	2020
10587	monitor Philips	bliká	2020

10960	Ověřovací zařízení YubiKey	vadné usb	2020
10961	Ověřovací zařízení YubiKey	vadné usb	2020
11078	Webkamera	velmi světlý obraz	2020
11239	Seagate Basic Portable	vadné segmenty	2021
11560	Digitalní telefon	vadná elektronika	2022
3596	Prkno kreslicí	vyklá se	1992
4329	kalkulačka	vadný displej	1994
5636	tiskárna Epson	vadné termo	2004
5644	tiskárna HP	nemá rj45	2005
5829	sluchátka	bzučí	2007
5886	laserová tiskárna	vadný laser	2008
5966	scanner	čte chybně	2009
5997	kalkulačka	vadná elektronika	2009
6216	monitor	malá obrazovka	2010
6328	počítadlo průchodů	snímá chybně	2010
6353	PC	vadný zdroj	2011
6410	čtečka	čte chybně	2011
6441	tiskárna HP	vadný input	2011
6447	notebook Apple	vadná základní deska, porucha monitoru	2011
6478	scanner	vadné usb	2011
6602	PC	vadný zdroj	2012
6647	PC	vadné DVI	2012
7046	PC	nelze spustit	2012
7355	čistička vzduchu	vadné ventilátory	2013
7375	PC tenký klient	vadný zdroj	2013
7398	PC tenký klient	vadné rj45	2013
7399	PC tenký klient	vadné usb	2013
7585	Notebook S430	nízký výkon	2013
7662	PC Lenovo	vadné sloty pro paměť ram	2013
7855	PC Lenovo AIO	vadný displej	2014
7856	PC Lenovo AIO	vadný zdroj	2014
7857	PC Lenovo AIO	vadná usb	2014
7858	PC Lenovo AIO	vadné sata	2014
7859	PC Lenovo AIO	vadné sata	2014

7860	PC Lenovo AIO	displej bliká	2014
7861	PC Lenovo AIO	přehřívá se	2014
7862	PC Lenovo AIO	vadný displej	2014
7863	PC Lenovo AIO	porucha chlazení	2014
7864	PC Lenovo AIO	obraz bliká	2014
7891	Termotiskárna	vadné vstupní konektory	2014
7897	scanner	čte chybně	2014
8245	přenosný telefon	vadný mikrofon	2015
8272	PC Lenovo	zkratovaný	2015
8283	PC Lenovo	vadné sloty pro paměť ram	2015
8300	monitor Philips	vadný adaptér	2015
8305	monitor Philips	obraz bliká	2015
8312	monitor Philips	vadné hdmi	2015
8408	Notebook Lenovo Thinkpad	vadná usb	2015
8411	Notebook Dell	vadná základní deska	2015
8413	Notebook Dell	porucha displeje	2015
8415	Notebook Dell	vadný řadič usb	2015
8461	Monitor Dell	vysvícený	2015
8462	Monitor Dell	vysvícený	2015
8586	Notebook Lenovo E31	porucha základní desky	2016
8633	PC Lenovo	samovolně se vypíná	2016
8634	Projektor Epson	vysvícená lampa	2016
8635	externí vypalovačka	vadné usb	2016
8840	Externí disk	vadné sektory	2016
8845	PC Dell	vadné sloty pro paměť ram	2016
8847	PC Dell	vadné usb	2016
8848	PC Dell	porucha chlazení	2016
8849	PC Dell	vadné usb	2016
8866	Notebook ThinkPad	samovolně se vypíná	2016
8868	Notebook ThinkPad	obraz bliká	2016
8918	Tenký klient Igel	vadné usb	2016
8919	Tenký klient Igel	vadný adaptér	2016
8920	Tenký klient Igel	vadné chlazení	2016
8921	Tenký klient Igel	porucha grafického výstupu – obraz zrní	2016

8922	Tenký klient Igel	vadná ram	2016
8923	Tenký klient Igel	vyviklané konektory	2016
8924	Tenký klient Igel	vadné usb	2016
8925	Tenký klient Igel	vyviklané konektory	2016
8926	Tenký klient Igel	porucha grafického výstupu - obraz zrní	2016
8927	Tenký klient Igel	vadný adaptér	2016
8956	Mobil ZTE	vadná baterie	2017
8971	Notebook Lenovo	obraz bliká	2017
8972	Notebook Lenovo	vadná základní deska	2017
9007	Monitor Dell	vysvícený	2017
9010	Monitor Dell	vysvícený	2017
9019	PC Dell	vadné sloty pro paměť ram	2017
9020	PC Dell	porucha chlazení	2017
9021	PC Dell	vyviklané konektory	2017
9022	PC Dell	vadný DP	2017
9026	PC Dell	vadné sloty pro paměť ram	2017
9028	PC Dell	vyviklané konektory	2017
9029	PC Dell	vadný řadič sata	2017
9101	Přenosný telefon	vadná anténa	2017
9146	Mobil Samsung	vadné micro usb	2017
9235	Přenosný bezdrátový scanner	čte chybně	2017
9326	Monitor Dell	obraz zrní	2017
9331	Monitor Dell	obraz zrní	2017
9379	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9380	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9381	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9382	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9383	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9385	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9386	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9387	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9389	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9390	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9391	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017

9392	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9393	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9394	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9395	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9396	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9397	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9398	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9399	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9400	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9401	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9402	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9403	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9404	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9405	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9406	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9407	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9408	Wifi AP	zastaralé a nahrazeno novějším	2017
9526	Notebook ThinkPad T480	vadná základní deska	2018
9582	Modem Zyxel	vadné antény	2018
9594	fotoaparát Canon	vadné ostření	2018
9711	externí hdd	vadné sektory	2018
9714	PC Dell	vadné sloty pro paměť ram	2018
9715	PC Dell	porucha chlazení	2018
9716	PC Dell	samovolně se vypíná	2018
9717	PC Dell	přehřívá se	2018
9718	PC Dell	vadné sloty pro paměť ram	2018
9720	PC Dell	vyviklané usb	2018
9721	PC Dell	vadný řadič sata	2018
9722	PC Dell	přehřívá se	2018
9723	PC Dell	vadné sloty pro paměť ram	2018
9725	PC Dell	přehřívá se	2018
9726	PC Dell	vyviklané usb	2018
9727	PC Dell	porucha řadiče sata	2018
9729	PC Dell	tlačítko pro zapnutí pc nefunguje	2018

9730	PC Dell	vadný zdroj	2018
9784	sluchátka	vadný mikrofon	2018
9787	sluchátka	nehrají synchronizovaně	2018
9788	sluchátka	vadný jack	2018
9790	sluchátka	šumí	2018
9791	sluchátka	šumí	2018
9792	Projektor Optoma	vysvícená lampa, vadné ostření	2018
9795	stropní držák Optoma	vyviklaný	2018
9805	Síťový přepínač	vadný vstupní rj45	2018
9907	USB print server	vadné usb	2019
9985	PC HP	porucha základní desky	2019
9803	Síťový přepínač	samovolně se vypíná	2018
9804	Síťový přepínač	přehřívá se	2018
8948	Tiskárna	vadný podavač papíru	2017
8306	Monitor Philips	vadný zdroj	2015
7879	Monitor Philips	samovolně se vypíná	2014
6215	Monitor Philips	vadné vga	2010
8301	Monitor Philips	vadný adaptér	2015
8298	Monitor Philips	levá strana bliká	2015
8303	Monitor Philips	tlačítka nereagují	2015
9587	Projektor Epson	vysvícená lampa, vyviklané konektory	2018
8302	Monitor Philips	vadný adaptér	2015
8304	Monitor Philips	vadné hdmi a dvi	2015
8315	Monitor Philips	samovolně se vypíná	2015
8266	PC Lenovo	porucha biosu	2015
8267	PC Lenovo	přehřívá se	2015
8611	PC Lenovo	vadný grafický výstup - obraz bliká	2016
8615	PC Lenovo	samovolně se vypíná	2016
8626	PC Lenovo	tlačítko pro zapnutí pc nefunguje	2016
8628	PC Lenovo	vadné sloty pro paměť ram	2016
7880	Monitor Philips	vyviklané konektory	2014
6667	Monitor Philips	levá strana bliká, pravá strana téměř nesvítí	2012
6364	Monitor Philips	vadné vga	2011
7589	Monitor LG	vadná elektronika	2013

9751	Tablet Huawei	vadná základní deska	2018
9713	Externí HDD	vadná čtecí hlava	2018
8238	Tiskárna HP	vadný podavač papíru	2018
11229	Multimeter	porucha zdroje	2021
11230	Mini Visual Laser Source	vadný zdroj světla	2021
8631	PC Lenovo	samovolně se vypíná	2016
10025	Notebook ThinkPad	přehřívá se	2019
8310	Monitor Philips	vadný adaptér	2015
9024	PC Dell	vadný grafický výstup - obraz bliká	2017
10819	Notebook Dell	vadná základní deska	2020
9797	Brašna optoma	velmi opotřebena	2018
9728	PC Dell	vadné sloty pro paměť ram	2018
7679	PC Lenovo	přehřívá se	2013
9027	PC Dell	vadný grafický výstup - obraz bliká	2017
5751	Záložní zdroj Belkin	vadná baterie, vadné zásuvky	2006
5111	Scanner 3080	kompatibilní pouze s Windows XP	1998
8476	Monitor Dell	levá polovina bliká	2015
8612	PC Lenovo	vadný přední panel	2016
8284	PC Lenovo	vadný DP	2015
9786	sluchátka	pravé sluchátko bzučí	2018
9781	sluchátka	vadný vstupní jack	2018
6973	Monitor Philips	vysvícený	2012
9779	sluchátka	levé sluchátko bzučí	2018
10495	Philips LCD	vadný zdroj	2020
8852	PC Dell	vadný přední panel	2016
10023	Notebook Thinkpad	porucha biosu	2019
10771	Mobilní telefon	vadný displej	2020
10951	externí HDD WDD	vadné sektory	2020
8488	externí HDD Dell	vadné usb	2015
8636	externí vypalovačka	vadné usb	2016
8867	Notebook Thinkpad	porucha displeje	2016
10085	wifi modem	vadný zdroj	2019
10087	usb modem	vadné usb	2019
10088	usb modem	vadné usb	2019

10770	mobilní telefon	porucha displeje	2020
7073	přenosný telefon Gigaset	vadná anténa	2012
7914	externí disk	vadné sektory	2014
8599	externí disk	vadný zápis	2016
8755	usb modem	vadné usb	2016
9339	tablet	porucha displeje	2017
9523	notebook Thinkpad	vadné napájení	2018
9736	Notebook Lenovo	porucha displeje	2018
11110	Notebook Acer	vadná základní deska, ntb nelze spustit	2021
9920	Sestava NB Thinkpad	vyviklané konektory	2019
9924	Sestava NB Thinkpad	vadné napájení	2019
8416	Notebook Dell	přehřívá se	2015
8479	Monitor Dell Ultrasharp	levá polovina bliká	2015
6986	UPS D-Link	vadná baterie	2012
8317	čistička vzduchu	porucha zdroje	2015
8441	switch HP	vyviklané porty	2015
8459	Module HP 2920	vadný PSU	2015
8280	PC Lenovo	vadné sloty pro paměť ram	2015
9724	PC Dell	vadné chlazení	2018
6675	Monitor Philips	vysvícený	2012
9349	PC Dell	vadný zdroj	2017
8477	Monitor Dell Ultrasharp	levá polovina bliká	2015
9018	Monitor Dell	vysvícený	2017
9545	Monitor Dell	vadný zdroj	2018
9551	Monitor Dell	vadný DP	2018
9731	Notebook Lenovo	samovolně se vypíná	2018
9732	Notebook Lenovo	vadný i/o	2018
10817	Notebook Dell	vadné konektory	2020
9560	Monitor Dell	porucha zdroje	2018
9543	Monitor Dell	vysvícený	2018
9549	Monitor Dell	vadné hdmi	2018
8484	Monitor Dell Ultrasharp	porucha zdroje	2015
9994	Síťový přepínač HP	vadná elektronika	2019
9996	Síťový přepínač HP	porucha biosu	2019

9998	Síťový přepínač HP	vadný vstupní rj45	2019
9991	Síťový přepínač HP	vadné napájení	2019
1347	skříň	není kompatibilní se současnými komponenty	1983
11037	UPS	samovolně se vypíná	2020
11038	UPS	porucha zdroje	2020
11039	UPS3	přehřívá se a vypíná	2020
11040	UPS	vadná elektronika	2020
11041	UPS	porucha zdroje	2020
11042	UPS	nefunkční output	2020
11043	UPS	vadná elektronika	2020
11044	UPS	vadný input	2020
11046	Rozvodná skříň	nestabilní konstrukce	2020
11047	Rozvodná skříň	vyvíklaná	2020
11048	Rozvodná skříň	samovolně se vypíná	2020
11049	Rozvodná skříň	porucha zdroje	2020
11050	Rozvodná skříň	přehřívá se a vypíná	2020
11051	Rozvodný panel	vyvíklaný	2020
5688	Mediakonvertor	porucha elektroniky	2005
6155	Datový rozvaděč	samovolně se vypíná	2009
6502	Datové úložiště	velmi nedostatečná rychlost pro současné systémy	2011
6759	Disk HP	vadný napájení	2012
7687	Firewall MikroTik	vadná elektronika	2013
8423	Switch HP	vadný vstupní rj45	2015
8424	Switch HP	vadná elektronika	2015
8425	Switch HP	vadný vstupní rj45	2015
8426	Switch HP	porucha biosu	2015
8427	Switch HP	samovolně se vypíná	2015
8428	Switch HP	vadný vstupní rj45	2015
8429	Switch HP	samovolně se vypíná	2015
8430	Switch HP	vadný zdroj	2015
8431	Switch HP	přehřívá se a vypíná	2015
8432	Switch HP	porucha biosu	2015
8433	Switch HP	vyvíklané konektory	2015

8434	Switch HP	přehřívá se a vypíná	2015
8435	Switch HP	porucha biosu	2015
8436	Switch HP	samovolně se vypíná	2015
8437	Switch HP	vyvíklané konektory	2015
8438	Switch HP	samovolně se vypíná	2015
8439	Switch HP	vadný vstupní rj45	2015
8440	Switch HP	vadné výstupní konektory	2015
8442	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8443	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8444	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8445	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8446	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8447	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8448	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8449	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8450	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8451	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8452	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8453	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8454	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8455	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8456	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8457	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8458	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8460	Module HP	příliš zastaralé, pro současné systémy nedostatečná rychlost	2015
8490	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8491	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8492	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8493	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8494	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8495	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8496	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8497	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8498	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015

[illegible]

8533	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8534	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8535	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8536	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8537	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8538	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8539	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8540	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8541	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8542	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8543	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8544	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8545	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8546	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8547	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8548	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
8549	SFP	opotřebeno používáním, nahrazeno novějším, nedostatečná rychlost	2015
9798	Síťový prepínač	vadný zdroj	2018
9799	Síťový prepínač	přehřívá se a vypíná	2018
9800	Síťový prepínač	vadný vstupní rj45	2018
9801	Síťový prepínač	samovolně se vypíná	2018
9802	Síťový prepínač	porucha biosu	2018

Operativní evidence

10099/0001	Redukce USB-C-LAN	vyviklané usb	2019
10105/0001	Redukce USB-C-LAN	vadný kontakt	2019
10895/0001	sluchátka s mikrofonem	vadný jack	2020
10898/0001	sluchátka s mikrofonem	bzučí	2020
7344/0001	switch	vadný vstupní rj45	2013
8638/0001	externí vypalovačka	vadná mechanika	2016

7338/0001	switch	samovolně se vypíná	2013
7339/0001	switch	přehřívá se	2013
7341/0001	switch	vadný adaptér	2013
7345/0001	switch	vadné kontrolky	2013
9831/0001	SFP	vyviklaný konektor	2019
9832/0001	SFP	vadná elektronika	2019
9833/0001	SFP	vyviklaný konektor	2019
OE00077/0001	stolní lampa	vadný přívodní kabel	2023
10097/0001	redukce USB-C-Lan	vadné usb	2019
10098/0001	redukce USB-C-Lan	vadný lan port	2019
10100/0001	redukce USB-C-Lan	vadné usb	2019
10101/0001	redukce USB-C-Lan	vadná elektronika	2019
10102/0001	redukce USB-C-Lan	vadný lan port	2019
10103/0001	redukce USB-C-Lan	porucha řadiče usb	2019
10798/0001	webkamera CAM	vyviklané usb	2020
10803/0001	webkamera CAM	velmi světlý obraz	2020
9896/0001	USB modem Huawei	vadný zdroj	2018
9897/0001	USB modem Huawei	vadná anténa	2018
9815/0001	Wifi modem	vadné porty	2019
9904/0001	Mobilní telefon Nokia	porucha displeje	2019
9828/0001	SFP	vadný port	2019
9829/0001	SFP	při vyšší zátěži nestabilní	2019
9830/0001	SFP	porucha napájení	2019
OE00023/0011	SFP + Transceiver	samovolně se vypíná	2022
9697/0001	SFP + Transceiver	zastaralé, pro současné použití velmi pomalá rychlost	2018
9698/0001	SFP + Transceiver	zastaralé, pro současné použití velmi pomalá rychlost	2018
9699/0001	SFP + Transceiver	zastaralé, pro současné použití velmi pomalá rychlost	2018
9700/0001	SFP + Transceiver	zastaralé, pro současné použití velmi pomalá rychlost	2018
9701/0001	SFP + Transceiver	zastaralé, pro současné použití velmi pomalá rychlost	2018
9702/0001	SFP + Transceiver	zastaralé, pro současné použití velmi pomalá rychlost	2018
9703/0001	SFP + Transceiver	zastaralé, pro současné použití velmi pomalá rychlost	2018
9704/0001	SFP + Transceiver	zastaralé, pro současné použití velmi pomalá rychlost	2018
9705/0001	SFP + Transceiver	zastaralé, pro současné použití velmi pomalá rychlost	2018
9706/0001	SFP + Transceiver	zastaralé, pro současné použití velmi pomalá rychlost	2018

OE00024/0001	SFP + Transceiver	vyviklaný konektor	2022
OE00024/0002	SFP + Transceiver	vadná elektronika	2022
OE00024/0003	SFP + Transceiver	při vyšší zátěži je nestabilní	2022
OE00024/0004	SFP + Transceiver	vadná elektronika	2022
OE00024/0005	SFP + Transceiver	porucha napájení	2022
OE00024/0006	SFP + Transceiver	samovolně se vypíná	2022
OE00024/0007	SFP + Transceiver	vyviklaný konektor	2022
OE00024/0008	SFP + Transceiver	vadná elektronika	2022
OE00024/0009	SFP + Transceiver	vadný port	2022
OE00024/0010	SFP + Transceiver	vyviklaný konektor	2022
OE00023/0001	SFP + Transceiver	nestabilní napětí	2022
OE00023/0002	SFP + Transceiver	vadná elektronika	2022
OE00023/0003	SFP + Transceiver	vadný port	2022
OE00023/0004	SFP + Transceiver	vadná elektronika	2022
OE00023/0005	SFP + Transceiver	porucha napájení	2022
OE00023/0006	SFP + Transceiver	samovolně se vypíná	2022
OE00023/0007	SFP + Transceiver	vyviklaný konektor	2022
OE00023/0008	SFP + Transceiver	vadná elektronika	2022
OE00023/0009	SFP + Transceiver	při vyšší zátěži je nestabilní	2022
OE00023/0010	SFP + Transceiver	vyviklaný konektor	2022
OE00023/0012	SFP+Transceiver	vadná elektronika	2022
OE00014/0015	Sluchátka C-Tech	levé sluchátko bzučí	2021
OE00018/0001	Digitální multimetr	vadný displej	2022
OE00019/0001	Tester ethernetových kabelů	vadné konektory rj45	2021
OE00015/0003	Kamera Genius	samovolně se vypíná	2021
10797/0001	Webkamera CAM	velmi tmavý obraz	2020