

Seznam nabízeného majetku

Seznam služebních dopravních prostředků

Pol.	ev. č. B	RZ	Typ vozidla	Ujeto km	r. v.	Technický stav
1.	203664	9U1 2705	Hyundai Tucson 1,6	201997	2017	Prolíná olej z motoru a převodovky, nadměrná hlučnost a spotřeba oleje. Nepravidelný chod motoru
2.	204003	2AE 9077	Škoda Fabia 1,2	94497	2004	Únik oleje, spotřeba oleje, koroze podvozku, zkorodovaný celý výfuk – netěsnosti, volné čepy řízení, vadné tlumiče
3.	201809	8U8 3594	Škoda Octavia III 1,4	375481	2015	Porucha motoru, nadměrná hlučnost a spotřeba oleje. Nepojízdné
4.	201116	8U8 4219	Škoda Octavia 1,8	232714	2016	Prolíná olej z motoru, porucha automatické převodovky, nadměrná hlučnost a spotřeba oleje. Částečná koroze karoserie a výfuku.
5.	72790	3U5 9204	Škoda Fabia Combi 1,4	117298	2006	Porucha elektroinstalace, vozidlo nepojízdné. Koroze
6.	202654	8U8 4703	Škoda Octavia III 1,4	110533	2016	Vozidlo po DN, poškozená kapota, PP blatník, PP světlomet, kryt předního nárazníku, prasklé přední sklo, promáčklé PP dveře
7.	203822	7A6 9796	Škoda Octavia II 1,6	221874	2007	Hlučný chod motoru, malý výkon, únik motorového oleje. Únik oleje z převodovky.
8.	72488	3U3 3107	Škoda Fabia 1,4	231732	2006	Motor nemá tlaky, chladicí a topná soustava je málo účinná. Velice zašlý, poškrábaný a značně zašpiněný v důsledku dlouhodobého provozu, sedačky prosezené, podlahové čalounění zničeno. Do vozidla zatéká okny voda - vlhký interiér.
9.	76268	5U4 5136	VW Transporter 2,5 TDi	156972	2009	Těsnost motoru, nízké tlaky válců, vadná vačka, vahadla, vadná hlava motoru, hlučné rozvody.
10.	200536	8U3 9042	VW Transporter 2,0 TDi	267307	2015	Nutná GO motoru, velká spotřeba oleje, motor bez tlaků, ztrácí se voda, prasklá hlava.
11.	200791	8U6 3710	VW Amarok 2,0 TDi	289054	2015	Ztrácí se voda, nutná GO motoru, motor nemá tlaky, nutná oprava vstříků.
12.	206204	9U9 9352	Škoda Octavia III Combi 2,0	281071	2019	Poškozený kardan + spojky
13.	204447	8A3 4983	Škoda Fabia 1,2	171380	2007	Únik oleje z motoru, celková koroze. Tlumiče vytekly. Nutná GO celého brzdového systému
14.	204031	9A7 9609	Škoda Superb II 1,8	254462	2008	Svítlí kontrolka porucha motoru, jede na 3 válce, nízké tlaky ve válcích, nadměrná spotřeba oleje

Pol.	ev. č. B	RZ	Typ vozidla	Ujeto km	r. v.	Technický stav
15.	200537	195 683	VW Transporter 2,0 TDi	195683	2015	Prolíná olej z motoru a převodovky, nadměrná hlučnost a spotřeba oleje.
16.	70317	1U1 1198	Autobus Karosa C954	143838	2003	Koroze, vůle v čepech řízení, špatná funkce provozní brzdy
17.	204267	9A0 4401	Škoda Fabia 1,2	184360	2008	Hlučný chod motoru, malý výkon, únik motorového oleje. Únik oleje z převodovky.
18.	201663	8U8 3469	Škoda Octavia III combi 1,4	250145	2015	Hlučné rozvody, prolíná olej z převodovky. Koroze kotoučů, Nutná celková oprava.
19.	79202	6U7 1425	VW Amarok 2,0 TDi	254607	2013	Řídicí jednotka hlásí chybu mazání motoru, svítí kontrolka mazání motoru. Vůle v čepech a uložení náprav.
20.	208307	3SL 1371	Škoda Superb 3,6	232649	2015	Hlučné rozvody. Špatná geometrie. Rýhy a škrábance po celém obvodu karoserie. Poškozené čelní okno
21.	204704	1AZ 1414	KIA Cee'd kombi 1,4	153601	2010	Hlučné rozvody, těsnost, drobná poškození laku, místní koroze. Snížená účinnost tlumičů.
22.	204029	8A3 5396	Škoda Octavia II 2,0 TDi	227999	2007	Vadná elektroinstalace, koroze.
23.	201095	8U8 3716	Škoda Octavia 1,8	300450	2015	Motor funkční, nefunkční chladicí a topná soustava. Tlumiče pérování značně opotřebované. Zjištěna částečná koroze výfukového potrubí. Místy je i patrna koroze podlahových částí ramen.
24.	73348	2L4 0512	Škoda Fabia 1,4	208563	2006	Prolíná olej z motoru a převodovky, nadměrná hlučnost a spotřeba oleje. Koroze podvozku.
25.	75936	5P8 6174	Opel Vectra 1,8	230054	2008	Nízké tlaky ve válcích. Porucha elektroinstalace (zpuchřelá, vadné vodiče). Nutná výměna kabelových svazků elektroinstalace. Koroze
26.	74182	7U5 8479	Škoda Octavia II Combi	214752	2008	Vadné ABS, koroze a nepravidelný chod motoru.
27.	76305	5U4 4961	Škoda Octavia II 1,8	281153	2009	Opotřebovaný motor, spotřeba motorového oleje. Bez tlaku, podvozek vykazuje vůle.
28.	205503	9U4 3952	Mazda 3 2,0	108880	2019	Nerentabilní oprava motoru. Investováno v Mazda servis cca. 200 000 Kč. Motor stále vykazuje závadu + závada na elektroinstalaci vozidla, vadná řídicí jednotka. Nefunkční vstřikovače. Nepojízdné.
29.	204651	2AX 5829	Škoda Superb 3,6	232331	2011	Po nastartování nestabilní volnoběžné otáčky, koroze blatníků. Nutná výměna brzd.
30.	204688	4AC 2538	Škoda Superb 3,6	245 998	2014	Nepravidelný chod motoru, lehká koroze karoserie. Velká spotřeba motorového oleje
31.	201808	8U8 3579	Škoda Octavia III 1,4	224981	2015	Prolíná olej z motoru a převodovky, nadměrná hlučnost a spotřeba oleje. Totální poškození vozidla při zaviněné DN

[illegible]

Pol.	ev. č. B	RZ	Typ vozidla	Ujeto km	r. v.	Technický stav
Vozidla propadá státu						
Pol.	RZ	TYP	KM	R.v.	Stav majetku	
51.	4Z2 2800	Lancia Dedra	Nezjištěno	Nezjištěno	Celková koroze, nepojízdné	
52.	CRC 045	VW Transporter T4	Nezjištěno	Nezjištěno	Nelze přihlásit, celková koroze, nelze nastartovat	
53.	1U4 5436	Renault Scénic	Nezjištěno	Nezjištěno	Po DN, nelze nastartovat, celková koroze, interiér značně poškozený	
54.	6U4 6570	Citröen Jumper	Nezjištěno	Nezjištěno	PP strana po DN, celková koroze	
55.	6U5 1817	Ford Focus	Nezjištěno	Nezjištěno	Nelze nastartovat vlivem dlouhodobého stání, koroze karoserie a brzdového ústrojí. Koroze	
56.	3K4 2142	VW Passat	Nezjištěno	Nezjištěno	Totální škoda po DN	
57.	3K4 2142	VW Sharan	Nezjištěno	Nezjištěno	Po DN přední náprava, nárazník, koroze, nelze nastartovat	
58.	KR7SM 80	Honda Civic	Nezjištěno	Nezjištěno	Nelze přihlásit, po celém obvodu poškrábané, po DN	
59.	8U6 3827	Ford Fiesta	Nezjištěno	Nezjištěno	Nárazník po DN, pravé zadní dveře po DN, celková koroze, interiér zašlý	
60.	3K4 9788	VW Touran	Nezjištěno	Nezjištěno	Koroze karoserie, interiér zašlý, únik kapalin, nelze nastartovat vlivem dlouhodobého stání	
61.	8U3 1977	Opel Corsa	Nezjištěno	Nezjištěno	Koroze, interiér zašlý, únik provozních kapalin, vlivem dlouhého stání nelze nastartovat	
62.	5E0 7972	Fiat Ducato	Nezjištěno	Nezjištěno	Celková koroze, vadná elektroinstalace, rozbité okno	
63.	4AV 7929	Škoda Superb	Nezjištěno	Nezjištěno	Koroze brzdového ústrojí, promáčklna přední kapota, Koroze brzdového ústrojí, promáčklna přední kapota, nelze nastartovat	
64.	5L3 3340	Ford Focus	Nezjištěno	Nezjištěno	Celková koroze, nelze nastartovat, koroze brzdového ústrojí	
65.	VIN R2WSE300NA090485	Elektro koloběžka	Nezjištěno	Nezjištěno	Bez nabíječky	
66.	Bez RZ	Elektro koloběžka Dulatron Popular	Nezjištěno	Nezjištěno	Bez nabíječky	
67.	Bez RZ	Elektro koloběžka Kygo Booster	Nezjištěno	Nezjištěno	Bez nabíječky	
68.	Bez RZ	Elektro koloběžka Thunde 2	Nezjištěno	Nezjištěno	Bez nabíječky	
69.	Bez RZ	Motocykl Mini Cross Pit Bike	Nezjištěno	Nezjištěno	Bez dokladů, nelze nastartovat	
70.	8U 4893	Motocykl Suzuki RF 600	Nezjištěno	Nezjištěno	Odřeniny na plastových částech, nelze nastartovat vlivem dlouhodobého stání	
71.	LL8RDT4P1M0E00553	Čtyřkolka Linhai Proma 500	Nezjištěno	Nezjištěno	Nelze vyzkoušet, vadná baterie	
72.		Motokolo				