

Technický popis vozidla, vady.

|                                           |                                       |                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| PHM: Benzin                               | Barva: Černá                          |                          |
| Typ: Volkswagen SHARAN 2.8 - 150 kW, V6   | Druh: Osobní automobil                | Stav paliva : Bez paliva |
| RZ: 6L0 3549                              | Obsah válců: 2792 cm3                 | VIN: WVVZZZ7MZ4V038437   |
| Technická kontrola: neplatná              | Datum první registrace: 2004_Německo) | TP: UK 359201            |
| Evidenční kontrola platná do 17. 09. 2025 | Stav tachometru: 249 6657 km          | ORV: UAY 000934          |
| Počet míst: 7                             | Plní emisní stupeň „EURO“ 4.          |                          |

Motor a příslušenství

Motor má hlučný a nepravidelný chod. Vadný akumulátor bez kapacity. Po vypnutí motoru a vytažení klíčku se ozývá „cvakání“ ze spínací skřínky. Silně znečištěný a zoxidovaný motorový prostor. Funkčnost motoru je nejistá.

Karoserie

Karoserie má zašlý a zašpiněný lak. Celý obvod vozu je značně provozně poškrábaný. Koroze pravého předního blatníku, levého předního blatníku a víka zavazadlového prostoru. Víko zavazadlového prostoru je promáčklé. Chybí ostřikovač levého předního světlometu. Chybí jeden přední parkovací senzor. Kliky levých zadních dveří není funkční. Na levém zadním boku vozidla jsou hluboké škrábance.

Interiér

Interiér vozidla je extrémně znečištěný. Celý interiér silně zapáchá od kuřáka. Přední sedačky jsou prosezené a nadměrně znečištěné. Ohmataný volant a neoriginální řadicí páka. Stropnice je velmi znečištěná. Výplně předních dveří jsou poškozené. Ve vozidle jsou pouze 4 sedačky.

Podvozek

Podvozek vozidla je pohledově zkorodovaný. Rázy od přední nápravy. Bližší stav nezjištěn.

Řízení

Plní základní funkci. Stav však neodpovídá bezpečnému provozu.

Brzdy

Brzdy jsou opotřebené, brzdové kotouče a brzdové obložení jeví známky značné koroze. Stav brzdové soustavy neodpovídá bezpečnosti provozu.

Pneumatiky

4x letní pneumatiky zn. KENDA. Rozměr 215/55 R16. Rozdílné disky na nápravách, ale velikost disků a rozměr pneumatik je

Poznámka

K vozidlu je 1x klíč.

